Следователями устанавливаются обстоятельства возгорания на буровой установке в Сургутском районе

Сургутским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по ХМАО-Югре организована процессуальная проверка по факту возгорания нефтепродуктов на буровой установке.

По предварительным данным 24 февраля 2021 года около 09 часов 30 минут при проведении работ по герметизации скважины на Имилорском месторождении произошел прорыв нефтепродуктов и внезапное их возгорание. В результате происшествия погиб 46-летний старший оператор ремонтной бригады организации – подрядчика.

Для установления объективной картины произошедшего, в том числе причины смерти погибшего, причин прорыва нефтепродуктов и их возгорания проводятся необходимые проверочные мероприятия, назначены экспертизы. По результатам проверки будет принято

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

процессуальное решение.

25 Февраля 2021

Адрес страницы: https://hmao.sledcom.ru/news/item/1543271

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре