



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

В Кондинском районе следователи устанавливают обстоятельства смерти работника на месторождении



Урайским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре проводится процессуальная проверка по факту гибели на месторождении работника.

По предварительным данным, 27 мая около 12 часов при производстве работ на кустовой площадке месторождения «Кондинское» водитель автомобиля «КАМАЗ» при движении задним ходом допустил наезд на мастера капитального ремонта скважин. От полученных телесных повреждений мужчина скончался.

В ходе проверки будет дана оценка не только действиям водителя транспортного средства, но и действиям всех лиц, ответственных за обеспечение безопасности при проведении работ на данном объекте. Следователями СКР совместно с сотрудниками трудовой инспекции



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

29 Мая 2018

Адрес страницы: <https://hmao.sledcom.ru/news/item/1231029>