



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

Продолжается расследование уголовного дела по факту происшествия в Сургутском районе



Сургутским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту происшествия в помещении ремонтно-механического цеха, расположенном в промышленной зоне города Лянтора Сургутского района.

Как сообщалось ранее, 13 июля в помещении компрессорной станции произошла детонация элементов питания дефектоскопа (агрегат для очистки труб). Предположительно одна из литиевых батарей дефектоскопа разгерметизировалась, после чего в аккумуляторной ячейке стала происходить химическая реакция, повлекшая повышение температуры, атмосферного давления, выброс газов и задымление. Не выдержав высокого давления крышка дефектоскопа разорвалась, после чего произошел выброс элементов питания и конструкций дефектоскопа, которыми были травмированы 7 работников.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

Пострадавшие были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Спасти одного из мужчин не удалось – от полученных травм он скончался в больнице.

В настоящее время преступление по уголовному делу квалифицировано по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Сотрудники СКР продолжают устанавливать все обстоятельства и причины произошедшего.

Для проведения первоначального и дополнительного осмотра на место происшествия выезжала усиленная следственная группа в составе следователей-криминалистов отдела криминалистики окружного управления СК России, руководства и следователей Сургутского межрайонного следственного отдела, а также руководства и следователей-криминалистов отдела криминалистического сопровождения следствия (с дислокацией в городе Екатеринбург) Главного управления криминалистики СКР. Также на месте происшествия работали сотрудники полиции, представители производителя батарей ООО «Квазар» из г.Томска.

Следователями уже допрошены потерпевшие, руководство АО «Транснефть-Диаскан», которому принадлежит дефектоскоп, хранившийся на условиях аренды в помещении ремонтно-механического цеха, трое работников этой фирмы, осуществлявших непосредственно эксплуатацию и ремонт дефектоскопа, представители производителя литиевых батарей ООО «Квазар».

Следователями изъяты документация по изготовлению литиевых батарей, инструкции и руководство по их эксплуатации, документы, касающиеся финансово-хозяйственных взаимоотношений ООО «Квазар» и АО «Транснефть – Диаскан».

В рамках уголовного дела будет проведен комплекс следственных действий, процессуальных мероприятий и экспертных исследований, в том числе судебные экспертизы по установлению причин происшествия. Расследование уголовного дела поставлено на контроль в аппарате следственного управления.

16 Июля 2018

Адрес страницы: <https://hmao.sledcom.ru/news/item/1241178>