




Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

Следственным отделом по городу Сургуту устанавливаются обстоятельства падения кабины лифта в одном из многоквартирных домов



Следственным отделом по городу Сургуту следственного управления СК России по ХМАО-Югре организована процессуальная проверка по факту оказания услуг по техническому обслуживанию лифта, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

По предварительным данным, 15 февраля 2024 года в одном из многоквартирных домов города Сургута ввиду технической неисправности произошёл сбой в движении лифта с находящимся внутри пассажиром, в результате которого кабина лифта спустилась на несколько этажей с ускорением, после остановки двери лифта остались в заблокированном состоянии. Прибывшие на место сотрудники дежурной службы открыли двери лифта. В ходе



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

инцидента пассажир не пострадал.

Следователями выясняются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

16 Февраля 2024

Адрес страницы: <https://hmao.sledcom.ru/news/item/1861328>