



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

В Сургутском районе проводится проверка по факту гибели работника ОАО «Башнефтегеофизика»

Сургутским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре проводится доследственная проверка по факту гибели механика-водителя «Башнефтегеофизика». По предварительным данным, утром 19 февраля 2014 года, находясь на Равенском месторождении Сургутского района, механик-водитель предприятия готовил к работе самоходную гусеничную машину ТГМ-5 для перевозки людей по бездорожью. В тот момент, когда водитель находился впереди транспортного средства, произошло самовольное движение гусеничной машины, в результате чего водитель был зажат к стоящему впереди бульдозеру. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. В настоящее время устанавливаются все причины произошедшего, а также лица, ответственные за нарушение правил техники безопасности на производстве. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

20 Февраля 2014

Адрес страницы: <https://hmao.sledcom.ru/news/item/799453>