



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

Следователями СКР проводится проверка по факту гибели мужчины на Варьеганском месторождении



В ночь на 13 марта в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в ходе ремонта скважины на Варьеганском месторождении произошел выброс газа, в результате которого загорелся подъемный агрегат на базе автомобиля КрАЗ и мачтовая установка для добычи нефти. От полученных термических повреждений один рабочий погиб, еще двое получили ожоги небольшой тяжести.

По данному факту следственным отделом по городу Радужный следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре проводится процессуальная проверка. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. В рамках проверки будет дана оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение техники безопасности при проведении работ на данном объекте.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

13 Марта 2018

Адрес страницы: <https://hmao.sledcom.ru/news/item/1209328>



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
