



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

По факту хлопка в помещении автомастерской в городе Сургуте организована процессуальная проверка



Следственным отделом по городу Сургут следственного управления СК России по ХМАО-Югре организована процессуальная проверка по факту хлопка газовоздушной смеси в автомастерской.

По предварительным данным 15 декабря 2021 года около 18 часов произошел хлопок газовоздушной смеси в помещении автомастерской, расположенной по ул. 30 лет Победы в городе Сургуте. Автомастерская осуществляет работы по установке и обслуживанию газового оборудования для автомобилей. В результате происшествия произошло обрушение кровли мастерской, 10 работникам оказана первая медицинская помощь, из них 2 госпитализированы.

Следователями выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины хлопка, а также достаточность мер, принятых владельцем, для обеспечения безопасности работников и



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

посетителей, по результатам будет принято процессуальное решение.

15 Декабря 2021

Адрес страницы: <https://hmao.sledcom.ru/news/item/1639587>