



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

По факту возгорания в скважине на месторождении в Сургутском районе организована процессуальная проверка



Сургутским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по ХМАО-Югре организована процессуальная проверка по факту хлопка газовоздушной смеси на буровой установке.

По предварительным данным 31 января 2022 года около 20 часов, во время технических работ на одной из скважин Тортасинского месторождения в Сургутском районе, произошел выброс газовоздушной смеси и последующее ее возгорание. В результате хлопка, 4 работников подрядной организации в возрасте 33, 38 и 43 лет получили термические ожоги различной степени тяжести на площади от 10 до 19 % поверхности тела и госпитализированы в медицинское учреждение, один из них – в реанимационное отделение.

Для установления объективной картины произошедшего, в том числе причины происшествия,



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

тяжести вреда здоровью потерпевших, проводятся необходимые проверочные мероприятия, назначены экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

01 Февраля 2022

Адрес страницы: <https://hmao.sledcom.ru/news/item/1652720>